


WIRTGEN STRAßENFRÄSEN W 1500

GENERAL		BILDER
ID	17007	     
anul de fabricatie	2003	
ore	6607	
greutate [to]	24,1	
DATELE MOTORULUI		
producator	Mercedes Benz	
motor [tip]	OM 502 LA	
capacitatea motorului [kW]	320	
EPA plac?	✓	
ECHIPAMENT		
Tambur de frezat	1500	
Sistem de suport pentru unelte de schimbare rapid?		
band?	✓	
Controler de adâncime de frezare [bucat?]	2	
Senzor de panta	✓	
Senzor de cablu	✓	
compresor	✓	

STARE			
MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Ansprungsverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		
HIDRAULICA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
furtuni	✓		 
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Seitenschildzylinder HR Kolbenstange verbogen, Seitenschildzylinder VL/VR schwitzig, Aufnahmebandzylinder rechts und links schwitzig, Schwenkzylinder rechts von Abwurfband leicht schwitzig, Schmutzabstreifer von Auswurfbandklappzylinder rechts defekt	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Sitz	✓		 
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
starea general?	✓	Aufstieg rechts fehlt	

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓	An Seitenbedienteil HR Pin von Stromversorgungsstecker für Nivellierung abgebrochen	
baterii	✓		
starea general?	✓		
FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Turas	80%		
Lauf/ Tragrollen	70%		
Kettenbänder	80%		
Bodenplatten / Pads	80%		
VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Aufnahmeband	50%	1te Girlande fest	
Abwurfband	50%	Band schleift auf Schlauchdurchführung	
Fräskasten	60%	Fräskasten eingedellt	
tambur	70%	Auswerfer verschlissen	
Oberhalter	60%	Vereinzelt lockere oder fehlende Oberhalter	
Abstreifer / Schild	80%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Fahrtrieb	✓		
Rahmen	✓		
alte	✓	Dämpfer von seitlichen Motorhauben schwach, Dämpfer von oberer Motorhaube sehr schwach	