WIRTGEN BODENFRäSEN/-RECYCLER WR 2400

GENERAL		BILDER
ID	17045	
anul de fabricatie	2007	
ore	8943	
greutate [to]	25,6	
manual de utilizare	✓	
Lista de piese de schimb	✓	
DATELE MOTORULUI		
producator	Mercedes	
motor [tip]	OM 502 LA AG3	
capacitatea motorului [kW]	420	
ECHIPAMENT		
latimea frezei [mm]	2400	
adincimea frezei [mm]	500	
instalatie pentru aer conditionat	✓	
ungere centrala	✓	

STARE

MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
ulei motor	✓		
Leckagen	✓		
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		

HIDRAULICA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
furtuni	✓		 
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓	Trommelhubzylinder Links schwitzt	
Leckagen	✓		
starea general?	✓		

CABINA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Sitz	✓		
Scheiben	✓	Heckscheibe gerissen	
Display/Schalter	✓	Zündschlüssel Schlüssel abgebrochen	
înc?lzire	✓		
starea general?	✓		

ELEKTRIK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		

FAHRWERK	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Reifen vl	70%		
Reifen vr	70%		
Reifen hl	60%		
Reifen hr	60%		

VERSCHLEISS	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Fräskasten	60%	Wurde rechte und linke Seitenwand im Verschleißbereich erneuert	
tambur	70%	Mehrere Meißel abgebrochen	
Oberhalter	70%		
SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓	an einigen Stellen geschweißt	
Achsen	✓		
alte	✓		