HAMM TANDEMWALZE DV 90 OV

GENERAL		BILDER
ID	17382	
anul de fabricatie	2007	
ore	4798	
greutate [to]	9,4	
manual de utilizare	✓	
Lista de piese de schimb	✓	
DATELE MOTORULUI		
producator	Deutz	
motor [tip]	BF4M2012	
capacitatea motorului [kW]	74,9	
EPA plac?	✓	
ECHIPAMENT		
Temperaturmessung Asphalt	✓	
Oszillation	✓	
Kantenschneidgerät [Stück]	1	
Splittstreuer [Typ]	Amazone ZA XS	

STARE

MOTOR	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
ulei motor	✓		
Leckagen	✓	Zylinderkopfdichtung leicht schwitzig	
Leckgas	✓		
Anspringverhalten	✓		
fum	✓		
Auspuffanlage	✓		
Kühler	✓		
starea general?	✓		

RÜKO GmbH Baumaschinen · Daimlerstr. 20 · 76316 Malsch · www.rueko.de
Tel. 07246 9419-0 · Fax 07246 9419-10 · info@rueko.de

HIDRAULICA	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
furtuni	✓		
Pumpe	✓		
motor	✓		
Zylinder	✓		
Leckagen	✓		
starea general?	✓		
CABINA	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Sitz	✓		
Scheiben	✓		
Display/Schalter	✓		
înc?lzire	✓		
starea general?	✓		
ELEKTRIK	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
iluminat	✓		
starter	✓		
electronic?	✓		
baterii	✓		
starea general?	✓		
VERSCHLEISS	**STATUS**	**ANMERKUNGEN**	**POZE**
Abstreifer	50%		
Bandagengummis	60%		
Bandage	80%	VR & VL: 14mm, HR & HL: 11mm	

SONSTIGES	STATUS	ANMERKUNGEN	POZE
Getriebe	✓		
Bremsen	✓		
Fahrantrieb	✓		
Rahmen	✓		
Achsen	✓		
alte	✓		